

2008年4月

超音波洗浄器「SUS-103」補修点検のお願い

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

弊社が販売いたしました超音波洗浄器「SUS-103」において、内部電子回路に使用しているコンデンサが使用中に焼損する可能性のある事（以下、「本故障」という）が判明いたしました。本故障の発生する可能性があるロットは、1988年6月から1994年6月位の間販売された、以下の製造番号のものが該当します。

・SUS-103

製造番号 1813001～2413350

1988年6月以前に製造されたものにつきましては、1988年6月から1993年6月間に修理にて基板交換された物が対象となります。

製造番号は本体背面のシールに記載してあります。



何か不審な点やご質問がある場合は、弊社支店・営業所又はコールセンターまでお問合せ下さい。

支店・営業所

札幌営業所(011)758-0788 仙台営業所(022)773-6684 東京支店(03)5626-0210

名古屋営業所(052)571-9166 大阪支店(06)6375-2551 広島営業所(082)504-6120

福岡営業所(092)271-1418

コールセンター

フリーダイヤル(0120)376-673 (受付時間)平日9:00～12:00/13:00～17:00

E-mail:soudan@shimadzu-rika.co.jp

誠にお手数ですが下記、修理サービスセンター宛に着払いでお送りいただき、約1週間を目処に補修点検を実施し、ご返送させていただきます。補修点検期間中に支障をきたさないように、事前に担当部署 理化技術課 TEL(075)823-2814 FAX(075)823-2804 へご連絡いただければ、代品の手配をさせていただきます。

送り先：島津理化修理サービスセンター

住所：〒616-8163 京都市右京区太秦西峰岡町9-78

TEL(075)861-5110(代) FAX(075)861-4814

敬具
株式会社 島津理化
品質保証担当部長